# Perencanaan Struktur Pada Rekayasa Tahap Konstruksi

PEMBEKALAN SERTA SERTIFIKASI TENAGA AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN JEMBATAN SUB KUALIFIKASI MUDA & MADYA

DR.Ir. Hari Nugraha Nurjaman, MT KETUA UMUM IAPPI 6 AGUSTUS 2020





Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat




# Daftar Isi

- Pendahuluan
- Definisi Konstruksi Pracetak dan Prategang: Stress Control
- Sejarah Konstruksi Pracetak dan Prategang
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur 2014-2019
- Perhitungan Struktur pada Tahap Konstruksi
  - Kasus I girder bentang Panjang
  - Kasus 'Wet Join' LRT Kelapa Gading
  - Underpass Perimeter Selatan Bandara Soetta
  - Kasus penggunaan material prategang:
    - Kabel penggantung Jembatan Koridor Penghubung Bursa Efek Indonesia
    - Batang penumpu pengecoran Pier Becakayu
  - Structural Health Monitoring System (SHMS)
  - Komponen Pelat pada Bangunan Gedung
  - Dari perhitungan struktur tahap konstruksi ke SOP Konstruksi
- Penutup

- Industri pracetak dan prategang adalah industri konstruksi berbasis manufaktur yang dari sejak masa awal pembangunan Indonesia sudah menunjukkan perannya dalam menghasilkan kualitas pekerjaan infrastruktur yang baik, cepat, ekonomis dan berkelanjutan
- Industri ini mempunyai karakter untuk yang cocok pada pada kebutuhan pelaksanaan konstruksi di masa pandemi serta masa adaptasi kebiasaan baru.
- Perencanaan dan pelaksanaan sistem pracetak dan prategang harus dilakukan secara integratif 

  Harus dipahami dengan baik oleh Anggota IAPPI yang ingin memiliki sertifikat keahlian



Tiang Pancang Pracetak pada Gedung Sarinah 1962



Struktur Prategang Metoda Kantilever pada Jembatan Rajamandala 1979




Struktur Prategang pada Jembatan Semanggi 1962



Tiang Pancang, Girder, Sosrobahu Jalan Lavang Cawang-Priuk 1985



Struktur Prategang pada Gedung Parlemen 1965




Flyover Grogol 1989



Industri Beton Pracetak dan
Prategang Start in 1974 with
Precast Government Company
Bridge

**Sheet Pile** 

Piles



Building




Housing



**Precast Rigid Pavement** 

## Bridge Structures

• Long span bridge: prestress technology and engineering (Euro comparison study) in Barelang Bridge (1995)



02/01/2004

Pasupati Bridge, Bandung (2005)



6 long span bridge in Riau Islands



Soekarno Bridge, Manado (2015)



Suramadu Bridge, Surabaya (2009)



Merah Putih Bridge, Ambon (2015)

 Pada tanggal 17 Mei 1999, dibentuk Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI), yang merupakan asosiasi profesi + (wadah berhimpunnya seluruh stakeholder: Pemerhati, Peminat, Ahli, dan Pelaku Individual Maupun Badan/Perusahaan yang Bergerak dalam Teknik Pracetak, Perancah dan Prategang) yang dikukuhkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum



Karawitan No 56 Bandung, Tel. 022-300161 Fax 022-3001

- Jl. Panyaungan Cileunyi Wetan Kab. Bandung, Tel. 022-798393 Fax 022-798392

Perumahan Tebet Mas Indah Jl. Tebet Barat I No. A-2 Jakarta, Tel. 021-8280189 Fax 021-8299121

#### DEKLARASI

#### PENDIRIAN IKATAN AHLI PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA

Bahwa sesungguhnya, pembangunan sektor industri konstruksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kemudian dari pada/itu, pembangunan dalam era globalisasi dicirikan oleh tuntutan peningkatan kualitas hidup manusia yang berkualitas, aman, serta berwawasan

Untuk memenuhi berbagai kriteria tersebut di atas, maka metoda perencanaan dan pelaksanaan konstruksi perlu dilakukan secara lebih optimal, efisien, dan profesional, agar struktur yang dibangun dapat dipertanggungjawabkan keamanan serta memenuhi kaidah-kaidah ilmu keteknikan.

Berkaitan dengan itu, diyakini pula bahwa sistem pembangunan yang didasarkan atas sistem prefabrikasi, pracetak dan prategang maupun sistem yang menggunakan perancah, sangat cocok untuk menjawab kebutuhan pembangunan dalam era mendatang.

Didorong oleh rasa tanggung jawab dalam memajukan serta mendarma baktikan kemampuan dan keahlian dalam perekayasaan perancah, prefabrikasi, pracetak dan prategang dalam derap pembangunan bangsa dan negara, maka dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad untuk mendirikan suatu wadah tempat berhimpun para ahli, yang dinamakan IKATAN AHLI PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA, disingkat IAPPI.

Dideklarasikan di Jakarta,

tanggal tujuh belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan

#### Kami yang mendeklarasikan

Ir. Ruslan Diwiryo

Ir. J. Hendro Moeljono

Ir Soeroto Martomidjojo

Prof. Dr. Ir. M. Sahari Besari, M.Sc

Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Ir. JH. Simandjuntak

Ir. HR. Sidiabat, MCPI

Ir Adhi Moersid

Karawitan No 56 Bandung, Tel. 022-300161 Fax 022-300161

Perumahan Tebet Mas Indah Jl. Tebet Barat I No. A-2 Jakarta Tel. 021-8280189 Fax 021-8299121

Dr. Ir. Binsar Hariandja, M.Eng.

Ir. Sjafei Amri, Dipl. E. Eng.

Ir. Sumaryono

Ir. Nurahma Tresani

Ir. Edison Hutapea

Ir. Evie Wibowo

Ir. Sylvia Francisca, MT

Ir. Budi Yulianto

Ir. Tjintatmijarsa, MSc. DIC Ir. Bintoro

Ir. Edno Djoko Windratmo

Ir. Bonnie Tisnakusuma

Ir. Irfen Hamdi

Ir. Trijoko Waluyo, M.Sc.

Dipl.-Ing Paul Tanukhrisna

Ir. Antonius Budiono, M.Sc.

Ir. Rahadi

Ir. Hari Nugraha Nurjaman, MT

Ir. Lufti Faisal

Dr. Ir. Hanafiah

Ir. David M. Nababan

Ir. Achjat Dwiatno

Ir. Agus Widodo, MBA

Ir. Arief Sabaruddin

Ir. Tony Sidharta

Dr. Ir. Iswandi Imran

Ir. Yuni Istanto Ir. Aminadi

Ir. Andreas Wibowo, MT

Menteri Pekeriaan Umum Republik Indonesia

• Telah berhasil mendorong penggunaan sistem pracetak pada bangunan pemerintah dan swasta, regulasi khusus untuk sistem pracetak, dan pelatihan serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi



Alih Teknologi





Teknologi









Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pembinaan Profesi Berkelanjutan (PPB) dan Sertifikasi Tenaga Ahli dan Terampil

• Studi Banding, Publikasi Seminar, Jurnal dan Pameran Internasional





















Muenchen 2010

Netherland 2010

Lisbon, Finland 2012

Bauma Germany 2013

• Studi Banding, Publikasi Seminar, Jurnal dan Pameran Internasional

Facilities at the MPA Karlsruhe for Full Scale Testing



14 x 24 m² strong floor for variable testing of structural members



ressure testing machine

MTS 2500 kN testing machine for tension and pressure up to a load velocity of 1800 mm/s

www.mpo-terisrufe

Kalsruhe Germany 2013



USA Tour 2015





Santiago 2017

International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)
Volume 8, Issue 10, October 2017, pp. 843–865, Article ID: IJCIET\_08\_10\_089
Available online at http://nttp://www.iseme.com/ijciet/issues.asp?/Type=IJCIET&VType=8&IType=10
ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316

© IAEME Publication Scopus Indexed

#### FULL PRECAST STRUCTURE WITH UNBONDED POSTTENSION PRESTRESSED HYBRID FRAME STRUCTURES AT THE TAMANSARI HIVE OFFICE PARK BUILDING, JAKARTA, INDONESIA

Gambiro Suprapto

Research and Development PT. Wijaya Karya Beton, Tbk., Jakarta, Indonesia

Almalik Husin, Widiasih, Andika Hadif Pratama, Iwan Ahmad Sofwan

The Tamansari Hive Office Park Building Project PT. Wijaya Karya Beton, Tbk., Jakarta, Indonesia

Hari Nugraha Nurjaman

Persada Indonesia University, Jakarta, Indonesia

Riyanto Rivky

PT. Concedo Idea (Consultant), Jakarta, Indonesia

#### ABSTRACT

The need for high rise buildings in big cities like Jakarta is very urgent right now. Requirements regarding the quality of concrete, speed and ease of implementation have become demands. The Tamansari Hive Office Park is designed to meet these terms and conditions. This building consists of 3 basement floors and upper structure of 12 stories. The basement and shear wall structures are constructed from cast in place conventional concrete. While the top structure uses precast components for floor plates, beams and columns. This paper will describe the shape of beam, column and floor modeling in precast system structures. Indonesia is one of areas affected by earthquake events. Thus, earthquake load is a problem to be considered. Design of earthquake resistant buildings follows the provisions in Building Requirements for Structural Concrete (ACI 318-11), Indonesian Earthquake Resistance Design Procedures for Building and Non Building Structures (SNI 1726 - 2002) and some related regulations, particularly design regulations concerning precast buildings. The earthquake-resistant concept of this building does not use the concept of strong columns weak beam as earthquake absorbers, but uses the concept of self centering as described in the PRE cast Seismic Structural System (PRESSS). This concept is implemented with Unbonded Post-

http://www.iaeme.com/IJCIET/index.asp ( 843 )

editor@iaeme.com



LAPORAN STUDI BANDING PELAKSANAAN TRAININ DI VSL ACADEMY 12 – 13 MARET 2018











International Journal 2017 VSL Academy Bangkok 2018

- Pada waktu berdirinya anggota perusahaan dan industri pracetak dan prategang termasuk dalam IAPPI
- Pada Acara CECAR-6 20 Agustus 2013 Kementerian PU mendeklarasikan arah industri konstruksi nasional menuju minimal 50% berbasis industri manufaktur pracetak dan prategang.
- Untuk mendukung arah tersebut, atas arahan Menteri PU, anggota perusahaan diminta membuat asosiasi perusahaan yang terpisah dari IAPPI, agar dapat dilakukan pembinaan secara lebih terarah. Pada tanggal 29 April 2014 dideklarasikan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) ada 40 perusahaan industri
- IAPPI kemudian murni menjadi asosiasi profesi yang anggotanya adalah anggota individu, dan berkonsentrasi penuh pada urusan piranti lunak, yang salah satunya pembinaan sumber daya manusia konstruksi.



#### MINISTER FOR PUBLIC WORKS REPUBLIC OF INDONESIA

#### KEYNOTE SPEECH

"Toward Sustainable Development in Indonesia Construction Industry"

in

The 6<sup>th</sup> Civil Engineering Conference in Asia Region (CECAR-6)


Promoted by:

Indonesia Structure Engineering Society (HAKI)

Jakarta, 20 - 22 August 2013

Dearest

- : Gregory E. Diloreto, P.E., F.ASCE
  President American Society of Engineering
  Association:
- Dr. Dradjat Hudajanto, Chairman of Indonesia Structural Engineering Community (HAKI);



Construction industry is, generally, still struggling with the problem of inefficiency in the implementation of the construction process. The amount of waste resulted by construction activities has still been considered relatively big. Learning from the manufacturing industry, a lean construction concept should certainly be applied to manage the production process in order to reduce the amount of the waste and in the same time, to increase the expected green values.

An example of lean construction is the application of precast concrete. Until 2010, precast concrete occupied a market share of approximately 25% of the total market share. The Government strongly encourages the use of precast systems since it will improve the production efficiency in the construction industry nationwide. The precast industry is expected to contribute at least 50% market share of the construction market in the future. Indonesia precast construction industry is now even able to compete at an international market, with a success in some projects, such as in Algeria, Kenya, Timor Leste, and currently in Saudi Arabia and Myanmar.

that a great transfer of knowledge would be promoted by all of the prominent speakers and a wider networks would also be constructed.

Finally, by saying Bismillahirrahmanirrahim, in the name of the God almighty and merciful, I officially open this conference.

Thank you for your kind attention.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Minister for Public Works of the Republic of Indonesia

Djoko Kirmanto





LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR :/27 /KPTS/I P.IK-N/VII/2015

PENETAPAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI UNTUK ASOSIASI PROFESI IKATAN AHLI PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA (IAPPI)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

#### LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

#### MENIMBANG

- : a. bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 9 Tahun 2013 tentang tentang Persyaratan Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi, perlu ditetapkan kewenangan melakukan Verifikasi dar Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Keria Konstruksi untuk Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI);
  - bahwa sehubungan dengan Rapat Pengurus LPJK Nasional Tanggal 14 Juni 2015 telah memutuskan bahwa Asosiasi Profesi Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia (IAPPI) telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Asosiasi Profesi yang diberikan wewenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

- MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional.
  - 2. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 258/KPTS/M/2011 tentang Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Di Dua Puluh
  - 3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 338/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi Untuk Meniadi Kelompok Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Gorontalo, Kepulauan Bangka

- 4. Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Nomor 10/PRT/M/201 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor J0/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa
- 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
- 6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Persyaratan Asosiasi Profesi Dan Institusi Pendidikan Dan Pelatihan Yang Diberikan Kewenangan Verifikasi Dan Validasi Awal Tenaga Kerja Konstruksi
- Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.
- 8. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi.

#### MEMUTUSKAN

PENETAPAN KEWENANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN SERTIFIKAT TENAGA KERJA KONSTRUKSI UNTUK ASOSIASI PROFESI IKATAN AHLI PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA (IAPPI

Memberikan kewenangan kepada IAPPI tingkat nasional melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi untuk lingkup Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lamniran Kenutusan ini

Wewenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Ketua Umum Asosiasi Profesi IAPPI tingkat nasional dengan membubuhkan tanda tangan dan logo asosiasi yang tertuang pada halaman belakang Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) dalam bentuk format kering.

KETIGA

Dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Sertifikat Tenaga Keria Konstruksi IAPPI harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan dilaksanakan survailen setiap 2 (dua) tahun sekali dan segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 14. Juli 2015

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ir. Tri Widjajanto J., MT/4

LINGKUP KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI ASOSIASI PROFESI

Lampiran Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

:/37 /KPTS/LPJK-N/VII/2015

:/4 Juli 2015

IKATAN AHLI PRACETAK DAN PRATEGANG INDONESIA (IAPPI) TINGKAT NASIONAL

KUALIFIKASI KI ASIFIKASI 1. Arsitektur 2. Sipil Ahli Utama Mekanikal Ahli Madya 4. Elektrikal Ahli Muda 5. Tata Lingkungan 6. Manajemen Pelaksanaan KUALIFIKASI KLASIFIKASI 1. Arsitektur Terampil Kelas I 3. Mekanikal Terampil Kelas II 4. Elektrikal Terampil Kelas III 5. Tata Lingkungan 6. Lain - Lain

Alamat : Ruko Exclusive Radin Inten, Jl. Radin Inten II No. 80 Kav. 16 Duren Sawit

I EMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

IAPPI sudah diberi wewenang melakukan Validasi dan Verifikasi Awal (VVA) oleh LPJKN sejak tahun 2015

Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp 62-21-7201476 Fax. 62-21-720147 http://www.lpjk.net

- Sertifikat Tenaga Ahli Pracetak dan Prategang dari IAPPI
  - Kalau sudah punya SKA dari Asosiasi Lain (yang tidak spesialis di bidang pracetak dan prategang, jika level sama, bisa diterbit SKA Pendamping setelah mengikuti pelatihan)
  - Jika ingin naik grade, bisa langsung diterbitkan setelah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis/PPB dan uji kompetensi












 Saat ini jumlah anggota IAPPI berjumlah 2700 orang yang sudah lewat proses pelatihan/bimbingan teknis/PPB dan sertifikasi dengan profil sebagai berikut:







 IAPPI juga aktif di Sosmed dengan total anggota sekitar 4960 orang (facebook, twiter, web site, WA group) yang sangat aktif untuk melakukan komunikasi dan sharing:









# II. Definisi Konstruksi Pracetak dan Prategang

Standar Nasional Indonesia

SNI 2847:2019

Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan

(ACI 318M-14 dan ACI 318RM-14, MOD)

Beton pracetak (Precast concrete) — Elemen beton struktur yang dicetak di tempat lain dari posisi akhirnya dalam struktur.

Beton prategang (Prestressed concrete)

— Beton bertulang dimana tegangan dalam diberikan untuk mereduksi tegangan tarik potensial dalam beton yang dihasilkan dari beban, dan untuk pelat dua arah menggunakan dengan sekurang-kurangnya tulangan minimum prategang.

Beton (Prestressed prategang concrete) - Kelas elemen lentur prategang didefinisikan dalam 24.5.2.1. pelat prategang dua arah mensyaratkan level minimum tegangan tekan beton akibat prategang efektif sesuai dengan 8.6.2.1. Meskipun perilaku elemen dengan tendon prategang tanpa lekatan dapat bervariasi dari elemen dengan tulangan prategang terlekat menerus, beton prategang terlekat dan tidak terlekat digabungkan dengan beton non prategang dalam istilah generik "beton bertulang," Ketentuan umum untuk kedua beton prategang dan nonprategang terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih dan ketentuan yang saling bertentangan.

Datan ringan /Canarata lightusial

BSN) BADAN STANDARDISAS NASIONAL

ICS 91.080.40

KT 91-01-S4 Bahan, Sain, Struktur & Konstruksi Ban

# II. Definisi Konstruksi Pracetak dan Prategang

Benang Merah Konstruksi Pracetak dan Prategang adalah "Stress Control"

Cukup sering konstruksi Pracetak juga adalah konstruksi Prategang

4.12.1 Sistem beton pracetak

4.12.1.1 Perencaan komponen pracetak dan sambungannya memperhitungkan beban dan kondisi kekangan, mulai dari saat pabrikasi hingga kondisi akhir di dalam bangunan, termasuk

saat pembukaan cetakan, penyimpanan, transportasi, dan ereksi.

- 4.12.1.2 Desain, pabrikasi, dan konstruksi dari komponen pracetak dan sambungannya harus mempertimbangkan pengaruh yang ditimbulkan dari toleransi yang disediakan.
- 4.12.1.3 Saat digabungkan ke dalam sistem struktur, gayagaya dan deformasi yang ditimbulkan di dipertimbangkan. sambungan dan pada bagian komponen yang dekat dengan sambungan tersebut, harus diperhitungkan di dalam desain.
- 4.12.1.4 Jika perilaku sistem membutuhkan beban sebidang untuk ditransfer antara komponen dari pelat lantai pracetak dan dinding, maka harus memenuhi a) dan b):
  - sebidang tidak boleh terputus antara sesuai perhitungan desain. (connections) sambungan komponen.
  - b) Jika terjadi beban tarik, lintasan beban (load path) harus menggunakan baja atau tulangan baja, bajk dengan sambungan (splices) maupun tidak.
- 4.12.1.5 Distribusi gaya yang bekerja pengaruh gaya tendon eksternal terhadap dalam arah tegak lurus terhadap bidang komponen pracetak harus ditentukan melalui analisis atau uji coba.

4.12.2 Sistem beton prategang

- 4.12.2.1 Desain sistem dan komponen prategang hasil didasarkan pada kekuatan dan perilaku pada saat kondisi layan di semua tahapan yang kritis, mulai saat gaya prategang diaplikasikan hingga selama masa layan bangunan.
- 4.12.2.2 Pengaruh yang ditimbulkan akibat prategang, seperti terjadinya deformasi elastik maupun plastik, defleksi, perubahan harus panjang. serta rotasi. dipertimbangkan. Pengaruh dari perubahan temperatur, kekangan dari komponen komponen pracetak struktur yang terhubung, penurunan fondasi. dan rangkak. susut
  - 4.12.2.3 Konsentrasi tegangan concentration) akibat prategang dipertimbangkan dalam desain.
- 4.12.2.4 Pengaruh berkurangnya luas penampang karena adanya selongsong (ducts) harus diperhitungkan di dalam perhitungan properti penampang sebelum grout di dalam selongsong pascatarik a) Lintasan beban (load path) yang (posttensioning ducts) memiliki kekuatan
  - 4.12.2.5 Tendon pascatarik (posttensioning) diperbolehkan dipasang pada bagian eksternal dari penampang komponen struktur. Persyaratan kekuatan dan kemampuan layan dalam standar ini berlaku untuk mengevaluasi bangunan.

SNI 2847:2019

24.5 - Tegangan izin dalam komponen struktur lentur prategang 24.5.1 Umum

24.5.1.1 Tegangan beton pada komponen struktur lentur prategang harus dibatasi sesuai 24.5.2 hingga 24.5.4 kecuali hasil pengujian atau analisis membuktikan bahwa kinerja tidak mengalami penurunan.

SNI 2847:2019

#### PENJELASAN

desain terhadap kasus khusus di luar standar ini harus merujuk 1.10 standar ini.

24.5.1.2 Untuk perhitungan tegangan saat transfer prategang pada beban layan dan beban retak, teori elastisitas harus digunakan dengan asumsi-asumsi a) dan

STANDAR

- a) regangan berubah secara linier sebagai fungsi jarak terhadap garis netral sesuai dengan 22.2.1.
- b) pada daerah retak, beton tidak dapat

24.5.2 Klasifikasi komponen struktur lentur prategang

24.5.2.1 Komponen struktur lentur prategang dikelompokan sebagai kelas U. T atau C sesuai Tabel 24.5.2.1 berdasarkan tegangan tarik f. pada serat teriauh di daerah tarik pratekanan akibat beban layan dengan menganggap penampang utuh.

Tabel 24.5.2.1 - Klasifikasi komponen lentur prategang berdasarkan f,

| Perilaku<br>penampang                         | Kelas     | Batasan f                 |
|---|-----------|---------------------------|
| Tidak retak                                   | $U_{[1]}$ | f, ≤0,62√f.               |
| Peralihan<br>antara tak<br>retak dan<br>retak | T         | 0.62√f; < f, ≤1.0√f;      |
| Retak   | C         | $f_{i} > 1.0\sqrt{f_{i}}$ |

"Pelat dua arah prategang direncanakan sebagai kelas U dengan  $f \le 0.50 \sqrt{f}$ 

R24.5.2 Klasifikasi komponen struktur lentur prategang

R24.5.2.1 Perilaku komponen struktur lentur prategang dikelompokkan menjadi 3 kelas. Komponen struktur Kelas U tidak mengalami Komponen struktur Kelas C dianggap mengalami retak. Perilaku Kelas T adalah transisi antara retak dan tak retak. Persyaratan kemampuan layan untuk setiap kelas dirangkum dalam Tabel R24.5.2.1. Sebagai perbandingan tabel ini juga menampilkan persyaratan komponen struktur nonprategang.

Kelas tersebut berlaku untuk tendon terlekat dan tanpa lekatan, tapi sistem pelat dua arah prategang harus direncanakan sebagai kelas U dengan  $f_i \leq 0.50$ ,  $f_i^*$ 

Daerah tarik pratekanan didefinisikan sebagai bagian penampang yang menderita tarik lentur yang dihitung menggunakan properti penampang bruto vang teriadi akibat beban hidup dan mati

### l) Tahap Transfer.


Pada tahap ini gaya prategang bekerja penuh, beban yang bekerja adalah berat sendiri, dan kekuatan beton belum termobilisasi penuh.

### 2) Tahap Pemasangan

Pada tahap ini gaya prategang telah mengalami kehilangan yang bersifat seketika, beban yang bekerja adalah berat sendiri dan beban konstruksi dan kekuatan beton telah termobilisasi penuh.

### 3) Tahap layan

Pada tahap ini gaya prategang telah mengalami seluruh komponen kehilangannya, beban yang bekerja adalah berat sendiri dan beban hidup, serta kekuatan beton telah termobilisasi penuh.




Stress Control Minimal: 3 Tahap

### Komponen Tiang Pancang Pratarik



1.Penulangan



6. Masa Layan



2. Stressing



5. Pemancangan



3. Demoulding




4. Stocking


Komponen Box Girder Segmental Kantilever Yang Multi-Stage Stress Control



(I) Stressing tiap elemen (kondisi balok dua perletakan)



(II) kontrol tegangan <u>tiap</u> ada pemasangan segmen baru (kondisi kantilever)



### Komponen Box Girder dan Cable Stayed Bridge



1.Penulangan



2. Pengecoran



3. Stocking



6. Masa Layan



5.Erection - Stressing



4 .Transportasi

# III. Sejarah Konstruksi Pracetak dan Prategang

Diinisiasi oleh tokoh-tokoh konstruksi yang cemerlang, berdedikasi kompeten, berintegritas dan berwibawa :










Prof Rooseno menggagas tiang pancang beton pracetak dengan sambungan soket di Pembangunan Gedung Sarinah 1962










Ir. Sutami menggagas konstruksi prategang pada Jembatan Semanggi (1962)

# III. Sejarah Konstruksi Pracetak dan Prategang














Ir. JH Simanjuntak penemu sambungan baji untuk tiang pancang beton pracetak (1982) → mensubsitusi tiang pancang baja

# III. Sejarah Konstruksi Pracetak dan Prategang
















Bpk Tjokorda Raka Sukawati, penemu Sistem Landas Putar Bebas Hambatan (LPBH) Sosrobahu : Penerapan di Jalan Layang Cawang Priok (1985), dengan didukung penggunaan I girder pracetak paskatarik dan tiang pancang beton pratarik secara massal -> menjadi milestone utama perkembangan industri pracetak dan prategang di Indonesia

# III. Sejarah Konstruksi Pracetak dan Prategang Indonesia























Jembatan Bentang Panjang Barelang (1995): 6 jembatan dengan berbagai jenis tipe, dikerjakan oleh perencana, pelaksana dan pengawas dalam negeri, dengan sebelumnya melakukan studi banding dan alih teknologi: Para Alumninya menjadi 'core' konstruksi Jembatan dan Jalan Layang sampai sekarang

# III. Sejarah Konstruksi Pracetak dan Prategang Indonesia





Beton kinerja tinggi





Sistem produksi Match Cast



Produksi massal di plant



Alat erection Lifter



Alat erection Launcher



Closure

Konstruksi Jalan Layang Non Tol DKI Jakarta (2010): Menjadi satu milestone penting, karena box girder mulai masuk dalam skala industri fix plant, dengan teknologi 'state of the art' baik secara alih teknologi maupun pengembangan internal. Sejak itu penggunaan sistem ini menjadi trend

# IV. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 2014-2019







Pertemuan 4 K/L/D/I Provider Infrastruktur dan stakeholder konstruksi 23 Desember 2014



#### **INFRASTRUKTUR YANG HARUS DIBANGUN 2015-2019 (2)**



- Pembangunan 65 Waduk Baru dan 33 PLTA
   Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi
   Juta Ha
- Rehabilitasi 3 Juta Ha Jaringan Irigasi



- Pembangunan 2 kilang minyak 2x300 ribu
- Pembangunan FSRU 5 lokasidi Jawa Barat/DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Lampung
- Jaringan gas kota sebesar 90 rb sambungan rumah
- Pembangunan SPBG 75 unit
- Rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen
- Pembangkit listrik sebesar 35 ribu MW
- Gas bumi untuk 600 ribu nelayan
- Jangkauan Pitalebar/broadbanddi 100%
- Indeks e-government mencapai 3,4 (skala
- Pengmbangan e-pengadaan, e-kesehatan, e-pendidikan, dan e-logistik



- Pembangunan Rusanawa 5.257 Twinblok (515.711 rumah tangga)
   Bantuan stimulan perumahan swadaya 5,5 Juta rumah tangga
- Penanganan kawasan kumuh 37.407 Ha
   Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 Juta
- Fasilitasi kredit perumahan untuk MBR 2,5 Julungah tangga



- Pembangunan SPAM di perkotaan 21,4 juta sambungan rumah (268.680 liter/detik)
   Pembangunan SPAM di perdecaan 11.1 juta
- Pembangunan SPAM di perdesaan 11,1 juta sambungan rumah (22.647 desa)



- Pembangunan sistem air limbah komunal di 227 kota/kab dan terpusat di 430 kota/kab
- Pembangunan IPLT untuk pengelolaan lumpur tinja perkotaan di 409 kota/kab
- Pembangunan TPA sanitary landfill dan fasilitas 3R di 341 kota/kab dan fasilitas 3R terpusat & komunal di 294 kota/kab
- Pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di
  kawasan permukiman

### Pengarahan Menteri PUPR

- Dilakukan bersama Kemenhub, Kemen ESDM, dan PLN, sebagai K/I yang kuasai 80% anggaran infrastruktur
- Pemerintah komit untuk meningkatkan dana infrastruktur yang berasal dari pengalihan subsidi BBM
- Delivery harus berhasil
- Kualitas harus lebih baik dari "yang diseberang"
- Jangan banting2 harga

### Pengarahan Menteri PUPR

- IAPPI APPPI menyampaikan
  - kapasitas produksi pracetak dari studi katalog yang berkisar 16 juta ton
  - Mohon agar 'demand' didefinisikan untuk 2015-2019 untuk rencana investasi industri pracetak dan prategang yang sustain
- Penekanan khusus pada produk jalan pracetak dan rumah pracetak yang pasarnya besar dan 'kualitasnya' sangat dibutuhkan masyarakat

Tanggapan Bpk Menteri PUPR: ditindaklanjuti via BP Konstruksi, untuk masalah perumahan industri pracetak dan prategang diminta support penuh

#### Pengarahan Menteri PUPR

- Beberapa aspirasi dari stakeholder lain
  - Asosiasi Alat berat : agar bisnis konstruksi diatur supaya lebih sustain, tidak naik turun secara drastis seperti selama ini agar perencanaan investasi bisa lebih haik
  - INKINDO: diusulkan batas billing rate minimum agar tenaga ahli lebih mendapat penghargaan yang baik dan konsultan tidak banting2an harga
  - LPJK: Proyek-proyek dipersiapkan dengan baik sebelum ditender (lahan bebas dan siap bangun, adminstrasi perijinan beres), agar tidak terjadi keterlambatan, yang mengarah ke kriminilalisasi

### **PROGRAM STRATEGIS TAHUN 2015-2019**

### **BIDANG BINA KONSTRUKSI**

### **125 BUJK**

Peningkatan BUJK ke Kualifikasi Besar

### 10.000 Orang

Jumlah Tenaga Ahli/Manajer Proyek Terlatih

40.000 Orang

30%

Penggunaan beton pracetak

### 50.000 Orang

Jumlah insinyur baru konstruksi bersertifikat

## 200.000 Orang

Jumlah teknisi bersertifikat

### 500.000 Orang

Jumlah tenaga terampil bersertifikat

40%

Pekerjaan
konstruksi yang
menerapkan
manajemen mutu
dan tertib
penyelenggaran
konstruksi

# Peningkatan Sumber Daya Pembangunan Infrastruktur



## 10.000 orang


Jumlah instruktur/asesor pelatihan konstruksi

## Rp.15 Triliun


Ekspor jasa konstruksi ke luar negeri



## Kapasitas Produksi AP3I 2014-2019



## Peta Produksi dan Distribusi Produk Beton Pracetak



- 1. Sumatera Utara (3 Pabrik KP 1.420.141 Ton/Th)
- 2. Riau (2 Pabrik KP 865.359 Ton/Th)

  <u>Sumatera Barat</u> (1 Pabrik KP 95.545 Ton/Th)
- 3. Sumatera Selatan (3 Pabrik KP 1.165.266 Ton/Th)
- 4. <u>Lampung</u> (3 Pabrik KP 1.209.572 Ton/Th)
- 5. <u>Banten</u> (9 Pabrik KP 4.058.691 Ton/Th)

  <u>DKI akarta</u> (3 Pabrik KP 1.781.671 Ton/Th)

  Jawa Barat (30 Pabrik KP 16.006.751 Ton/Th)

- 6. <u>Jawa Tengah</u> (5 Pabrik KP 1.316.056 Ton/Th)

  <u>DI Yoqyakarta</u> (1 pabrik KP 782.105 Ton/Th)
- 7. <u>Jawa Timur</u> (13 Pabrik KP 6.239.722 Ton/Th)

  <u>B a l i</u> (1 Pabrik KP 36.772 Ton/Th)
  - Nusatenggara Barat (2 Pabrik KP 31.412 Ton/Th)
- 8. <u>Sulawesi Utara</u> (1 Pabrik KP 108.720 Ton/Th) <u>Sulawesi Selatan</u> (1 Pabrik KP 439.925 Ton/Th) <u>Sulawesi Tenggara</u> (1 Pabrik KP 73.725 Ton/Th)

# MRT Tunnel











Pembuatan terowongan dengan Tunnel Boring Machine dan dilapisi dengan precast panel -→ lebih bagus dari MRT Singapura

# **MRT: Precast Tunneling & Elevated Construction**




















# **LRT: Elevated Construction**















## **LRT PALEMBANG**

















LRT Jakabaring - Airport

# **RUSUN WISMA ATLIT KEMAYORAN**

















10 blok rumah susun tingkat tinggi 18 – 32 lantai diselesaikan dalam waktu 17 bulan

# Stadion Papua Bangkit

















# Risha


















Money? No Problem



Alat pemasang dan bantu produksi? No Problem —? Bisa beli



SDM? Jelas kurang!



Panggil bala bantuan ???



No...No... Kita Latih Sanggup?




Siap bosss !!!!



Jembatan Sarinah 1981



Suramadu 2004







Rapat Evaluasi Kecelakaan Kerja Erection I Girder Bentang Panjang

Sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja beruntun terkait dengan pemasangan girder bentang panjang, maka pada pada tanggal 2 Januari 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memimpin langsung rapat evaluasi, yang juga dihadiri oleh jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Inspektorat Jenderal, serta didampingi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ... Lihat Selengkapnya



Pembahasan Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan PC I Girder

Sebagai tindak lanjut dari rapat Evaluasi Kecelakaan Kerja Erection I Girder Bentang pada tanggal 2 Januari 2018 yang dipimpin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka pada tanggal 4 Januari 2017 dilakukan Pembahasan Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan PC I Girder yang dipimpin Direktur Jenderal Bina Marga, Bpk. Arie Setiadi Moerwanto

Pembahasan ini melibatkan Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Ja... Lihat Selengkapnya



Pembahasan Rencana Tindak Koreksi, SOP, Identifikasi Pelatihan Tenaga Konstruksi Beton Pracetak untuk Jalan Layang dan Highrise Building

Sebagai tindak lanjut dari rapat Evaluasi Kecelakaan Kerja Erection I Girder Bentang pada tanggal 2 Januari 2018 yang dipimpin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka pada tanggal 5 Januari 2017, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta melakukan Pembahasan Rencana Tindakan Koreksi dan ... Lihat Selengkapnya
















Jalur LRT Koridor I (Kelapa gading - Velodrome) Roboh di Jalan Kayu Putih Raya, Kec. Kayu Putih Raya, Kel. Pulo Gadung.



Tugas Pertama Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) Kementerian PUPR

Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) adalah suatu komite yang dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 24 Januari 2018, sebagai antisipasi dari berbagai kecelakaan konstruksi yang terjadi secara beruntun akhir-akhir ini.

http://www.iappi-indonesia.org/?p=1769... Lihat Selengkapnya





Base Camp Holtekamp Bridge: Paparan Rantai Pasok — di V Kota Jayapura.









#### Underpass Soetta Salah Desain, Menteri Basuki Instruksikan Dibongkar

Feby Novalius, Jurnalis . Senin 19 Februari 2018 16:11 WIB



Menteri PUPR Basuki Hadimuliono (Foto: Okezone)



Press Release PT WASKITA KARYA

Press Release

Pengecoran Pier Head PCB 34 Becakayu

Jakarta, 20 Februari 2018. PT Waskita Karya (Persero) Tbk, menyampaikan rasa empati kepada korban beserta keluarga sehubungan dengan kejadian pada proyek tol Becakayu pagi

Kejadian terjadi pada pukul 03.00 WIB pada saat dilakukan pengecoran pier head dg kondisi beton masih basah dan bekisting merosot sehingga jatuh.

Waskita juga telah berkoordinasi dengan aparat dan pihak yg berwajib untuk menangani masalah ini. Saat ini pun sedang dilakukan investigasi secara internal maupun oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai peristiwa tersebut dan diharapkan hasilnya sdh keluar dlm waktu 1x24 jam.

Kami ingin meluruskan pemberitaan bahwa bukan tiang pancang/tiang penyangga yg jatuh namun bekisting pierhead.

Atas kejadian ini, Waskita telah melakukan evakuasi terhadap 7 korban luka dan sudah dilakukan pengananan di RS UKI.

"Pihak manajemen sangat menyesal atas kejadian ini dan untuk penanganan terhadap korban telah dilakukan." Jelas Dono Parwoto, Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero)

Dapat kami sampaikan, Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai tahun 2014 dengan nilai













lappi menambahkan 4 foto baru — bersama Amir Jusri Halim. 20 Februari · ⊚ ▼

Pembangunan Infrastruktur perlu Pengawasan yang Ketat

Presiden Joko Widodo pagi tadi (20/2/2018) telah menghubungi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, untuk memperketat pengawasan kerja dalam proyek-proyek yang dijalankan.

"Pengawasan terhadap infrastruktur yang konstruksinya, terutama yang di atas, memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita tidak hanya di satu tempat, banyak sekali," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018... Lihat Selengkapnya





Alhamdulilah....Segmen Pertama Jembatan Holtekamp telah Tererection



Suka

lappi menambahkan 6 foto baru. 16 Maret pukul 22:31 · ⊘ ▼

Saksikan ! 4 jam penuh erection span #2 Jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua dengan metoda prestress "Heavy Lifting"

http://www.iappi-indonesia.org/?p=1872

ada tanggal 14 Maret 2018, erection span #2 Jembatan Holtekamp di layapura sukses dilakukan. Semoga jembatan- yang rencananya dinamakan Soekarnopura" - ini dapat segera terwujud dan menjadi ikon baru kota layapura



Bimbingan Teknis akan dilaksanakan pada tanggal 3 - 5 April 2018 di Balai Jakon Wilayah III, dengan peserta dari industri pracetak dan prategang serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Konstruksi Jalan Layang di

Lapangan, Pengawas dan Perencana, oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III

Jakarta, bekerjasama dengan Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia

(IAPPI) dan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (APPPI).










Suka















Rilis PUPR #2 3 April 2018 SP.BIRKOM/IV/2018/156

#### Kementerian PUPR Berikan Bimtek Beton Pracetak Prategang Kepada 396 Pekerja Konstruksi

Jakarta – Kompetensi dan kedisiplinan pekerja menjadi salah satu faktor keamanan dan keselamatan konstruksi. Pelatihan menjadi salah satu upaya meningkatkan keahlian dan penyegaran kembali akan kepatuhan menjalankan standar operasi prosedur (SOP) dalam setiap pekerjaan konstruksi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Bina Konstruksi dan Ditjen Bina Marga bekerja sama dengan Ikatan Ahli Pracetak Prategang Indonesia (IAPPI), dan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan Layang yang diikuti oleh sebanyak 396 orang.

Peserta pelatihan merupakan para pekerja dari berbagai perusahaan konstruksi, konsultan pengawas, dan konsultan perencana yang terlibat dalam proyek konstruksi layang baik yang didanai oleh APBN, BUMN, maupun Swasta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 orang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kegiatan Bimtek dilaksanakan bukan karena adanya kecelakaan kerja yang terjadi akhirakhir ini, namun telah menjadi agenda rutin yang sudah lama diprogramkan Kementerian PUPR maupun asosiasi. Ditambahkannya keikutsertaan anggota kepolisian dalam Bimtek tersebut merupakan penugasan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian membekali penyidik mengenai pengetahuan konstruksi sehingga bisa mengawal pelaksanaan konstruksi di lapangan.

"Adanya kecelakaan kerja, merupakan peringatan bagi kita untuk lebih mempersiapkan diri lebih baik dalam berkarya. Kegiatan pelatihan merupakan agenda rutin yang telah dilakukan sejak tahun 2015, dengan melakukan training kepada 200 insinyur untuk menjadi ahli bendungan. Hari ini sebanyak 396 para pelaksana di lapangan khususnya mengikuti Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalan layang," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat membuka acara di Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Selasa (3/3/2018).

Untuk meningkatkan kualitas pelatihan konstruksi layang, Kementerian PUPR akan mengadakan alat launcher girder yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan.

Sementara itu Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan, tujuan bimbingan ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja konstruksi khususnya untuk pekerjaan beton pracetak prategang konstruksi jalan layang. "Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga akhir tahun 2017, tercatat 702 ribu dari 8,1 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia yang sudah bersertifikat. Kalau dihitung secara prosentase memang masih dibawah 10 persen. Kami targetkan sampai akhir tahun 2019 akan ditingkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikat menjadi 3 juta orang," papar Syarief.

Bimtek selama tiga hari tersebut diisi oleh materi mengenai tugas dan fungsi Komite Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan, Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi, SOP I Girder, SOP Peralatan Launcher Girder, Kode Etik, pembelajaran dari studi kasus kecelakaan konstruksi, dan kunjungan lapangan ke proyek double double track dan proyek LRT Cibubur-Cawang-Kuningan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya Baby Setiawati Dipokusumo, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Luthfiel Annam Achmad, Sesditjen Bina Konstruksi Yaya Supriyatna, Direktur Jembatan Iwan Zarkasi, Direktur Bina Investasi Infrastruktur Masrianto, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sumito dan Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Ober Gultom. (\*)

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Teknik Jembatan dimulai tanggal 3 April 2018

#### **Press Release**

Untuk disiarkan segera

Penjelasan Perihal Insiden Proyek LRT Velodrome - Kelapa Gading (P102) Bentang P28 - P29

Jakarta, 22 Januari 2018 - Terkait dengan insiden yang terjadi pada box girder bentang P28 - P29 di area kerja pembangunan LRT Jakarta, Senin (22/1), PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- 1. Proyek LRT Jakarta memasuki tahap akhir konstruksi seksi 1 (satu) berupa erection box girder, dimana pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Pukul 00.20 WIB Proyek LRT Jakarta telah selesai melakukan pekerjaan stressing Box Girder bentang P28 - P29 di area Jl. Kayu Putih Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
- 2. Pekerjaan stressing dilakukan oleh PT. VSL Indonesia dengan pengamanan daerah sekitar area kerja melalui koordinasi tim traffic management dan safety dengan melakukan penutupan jalan di sekitar area kejadian.
- 3. Pada saat stressing selesai pada pukul 00.20 WIB, beberapa saat kemudian, terjadi insiden pada bentang P28 - P29.
- 4. Tim lapangan segera melakukan semua tindakan yang diperlukan terhadap area terdampak dan 5 pekerja yang menjadi korban luka yg berada di area kerja dan penutupan akses menuju area terdampak.
- 5. Telah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk penanganan area terdampak dan dipastikan tidak mengganggu lalu lintas di
- 6. Penyebab terjadinya insiden ini masih dalam tahap investigasi oleh pihak terkait, namun indikasi awal menunjukkan bahwa insiden ini tidak akan mengganggu jadwal penyelesaian proyek serta kekuatan struktur yang telah terpasang.
- 7. Diharapkan melalui penanganan cepat yang dilakukan manajemen proyek, target waktu penyelesaian proyek untuk mendukung Asian Games 2018 tetap dapat dipenuhi.

WIKA menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan publik yang diakibatkan oleh kejadian ini, kami tetap berkomitmen untuk mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek LRT Jakarta. Demikian klarifikasi ini dibuat untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman pemberitaan di kemudian hari dan wujud penyampaian informasi yang berimbang kepada masyarakat.

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10 Jakarta 13340 Kotak Pos 4174/JKTJ

Contact Person :

Puspita Anggraeni Sekretaris Perusahaan

Email: puspita@wikamail.id

WIKA bersama Basarnas, Brimob dan Kodim setempat bekerjasama dalam penanganan evakuasi 21 korban yang bekerja di lokasi. 5 orang pekeria telah mendapatkan perawatan dan sudah diizinkan untuk kembali pulang, adapun 14 orang mendapat perawatan inap untuk memastikan kesehatan yang bersangkutan. Adapun 2 orang pekerja masih mendapatkan pertolongan di lokasi.

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. bertanggung jawab penuh terhadap semua korban dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas kejadian ini dan memastikan para korban mendapatkan penanganan terbaik.

Perseroan berkomitmen untuk memulihkan dan mengamankan lokasi serta menyelesaikan pekerjaan Jalan Tol Manado Bitung dengan memperhatikan aspek safety, quality, dan time delivery sebagai prioritas dari Perseroan untuk berkontribusi pada percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia serta memastikan insiden ini tidak mempengaruhi target waktu penyelesaian Proyek Jalan Tol Manado Bitung agar dapat segera memberikan manfaat keekonomian bagi masyarakat Sulawesi Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.







Pekerjaan konvensional yang perlu pengawasan yang lebih ketat





























#### Menteri PU Duga Ambruknya Jembatan Cincin Karena Kelebihan Beban



"Nah, secara kasat mata saya melihat ini karena kelebihan beban, saya belum liat langsung kesana, sekarang masih proses investigasi penyebabnya,

Share on Facebook



Share on Twitter



Share on Google Plus

Suara.com - Jembatan Widang atau Cincin Lama yang menghubungkan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan ambruk pada Selasa (17/4/2018) sekira pukul 11.05 WIB. Akibatnya satu dump truk, dua truk tronton dan satu sepeda motor tercebur. Dalam peristiwa itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

Perawatan dan kedisiplinan pemakaian juga sangat penting

#### LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN


Penanganan Perbaikan Jembatan :

- dengan memasang rambu peringatan serta mengalihkan kendaraan berat melalui jembatan cincin baru (berlaku 2 arah) sedangkan kendaraan kecil tetap dapat melintasi jembatan cincin lama.
- Komponen jembatan telah disiapkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan
- Dongkrak Hidrolik kapasitas 150 Ton.
- Pelat MFRP sebanyak 2 buah.
- Pelat JWI 95 H sebanyak 2 buah.
- Mur Baut 25,5 x 55 sebanyak 24 buah.
- Mur Baut 38 x 80 sebanyak 12 buah.
- total pada saat perbaikan jembatan) dan diperkirakan pekerjaan selesai pada hari selasa 7 November 2017.

- Dilakukan koordinasi antara PPK dengan Polres Lamongan dan Polsek setempat
- Nasional VIII antara lain:

- Perbaikan jembatan akan dilakukan pada hari minggu (lalu lintas akan ditutup

#### FOTO KERUSAKAN PLAT LANTAI







- A. beda elevasi 8,5 cm pada trotoar antara segmen 1 dan
- B. beda elevasi 7,5 cm pada permukaan lantai jembatan antara segmen 1 dan segmen 2

#### **FOTO KERUSAKAN RANGKA JEMBATAN**



**BAUT HILANG** 











Keamanan Konstruksi : Kementerian PUPR lakukan penggantian 34 strand Jembatan Raja Haji Fisabilillah di Batam

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV Ditjen Bina Marga pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala Jembatan Raja Haji Fisabilillah.

Kegiatan berupa pengecekan menyeluruh terhadap keamanan konstruksi jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Tonton di Kepulauan Riau. Jembatan ini merupakan jembatan tipe cable stayed yang memiliki 112 kabel dimana didalam setiap kabel terdapat strand berupa besi ulir baja dengan jumlah berbeda yakni sekitar 60 - 90 strand.

Dari hasil pengecekan tersebut kemudian dilakukan penggantian 34 strand yang berkarat, rusak maupun putus akibat sambaran petir. Selain itu juga dilakukan penggantian alat penangkal petir dan pergantian cap dan grease (oli) pada angkur bawah deck dan kepala angkur pylon.

Pekerjaan dilakukan sejak bulan Juli hingga Desember 2017 dan kini Jembatan Raja Haji Fisabilillah telah dinyatakan aman untuk digunakan. Saat ini pekerjaan dalam masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor hingga Desember 2019











Jembatan Suramadu






Jembatan Merah Putih Ambon







Pemasangan SHMS mulai dari tahap konstruksi pada Jembatan Musi IV dengan Sistem Extradoses (Gabungan Sistem Cable Stayed & Box Girder)





MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PRT/M/2018 TENTANG

WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Jalan Tol yang efektif diperlukan pembagian wewenang dan tugas Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Badan Usaha Jalan Tol;

- b. bahwa dengan ditetapkannya beberapa perundangundangan terkait dengan wewenang dan tugas penyelenggaraan Jalan Tol, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan terkait dengan wewenang dan tugas penyelenggaraan Jalan Tol sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL RINCIAN WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Tol Badan Usaha Jenderal Bina Marga pelaksanaan umum jaringan Jalan Tol pra studi kelavakan pelaksanaan perundang-undangan B. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol Kegiatan Jalan Tol pelaksanaan pemanfaatan ruang milik alan dan kegiatan untuk kepentingan nasional) pemberdayaan (pelatihan studi ban hadan usaha pelaksanaan C. Pengusahaan Jalan Tol C.1 Persiapan Pengusahaan Jalan Tol prakarsa pemerintah a. pra studi kelayakan 4. penelitian dan pengembangan

| No. | Kegiatan   | Direktorat<br>Jenderal Bina<br>Marga   | Badan Pengatur<br>Jalan Tol | Badan Usaha<br>Jalan Tol    |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|     | 1) pendanaan   | pelaksanaan*)  | fasilitasi<br>administrasi  | fasilitasi dana<br>talangan |  |  |  |  |  |
|     | pelaksanaan     pengadaan lahan                                | pelaksanaan  |                             | -                           |  |  |  |  |  |
|     | d. konstruksi  |  |                             |                             |  |  |  |  |  |
|     | pelaksanaan fisik<br>kontruksi                                 | pelaksanaan  | -                           |                             |  |  |  |  |  |
|     | pengawasan lingkup<br>konstruksi                               | pelaksanaan  |                             |                             |  |  |  |  |  |
|     | <ol> <li>pengawasan<br/>mutu/spesifikasi<br/>teknis</li> </ol> | pelaksanaan  |                             | *                           |  |  |  |  |  |
|     | e. dokumen lelang investasi                                    | fasilitasi   | pelaksanaan                 |                             |  |  |  |  |  |
|     | f. pengadaan operator dan<br>supervisi                         | -  | pelaksanaan                 |                             |  |  |  |  |  |
|     | g. operasi dan pemeliharaan                                    | 2  | fasilitasi                  | pelaksanaan                 |  |  |  |  |  |
| 2.  | pengusahaan oleh badan usaha Jalan Tol                         |  |                             |                             |  |  |  |  |  |
|     | a. pengadaan investasi<br>Jalan Tol                            |  | pelaksanaan                 | -                           |  |  |  |  |  |
|     | <ul> <li>b. pendanaan investasi</li> <li>Jalan Tol</li> </ul>  |  | fasilitasi                  | pelaksanaan                 |  |  |  |  |  |
|     | c. rencana teknik akhir<br>(RTA)                               | persetujuan  | evaluasi dan<br>rekomendasi | pelaksanaan                 |  |  |  |  |  |
|     | d. pengadaan lahan   |  |                             |                             |  |  |  |  |  |
|     | 1) pendanaan   | pelaksanaan*i  | fasilitasi<br>administrasi  | fasilitasi dana<br>talangan |  |  |  |  |  |
|     | pelaksanaan     pengadaan lahan                                | pelaksanaan  | fasilitasi<br>administrasi  | fasilitasi dan<br>negosiasi |  |  |  |  |  |
|     | e. konstruksi  |  |                             |                             |  |  |  |  |  |
|     | pelaksanaan fisik<br>konstruksi                                | pengendalian<br>dan pengawasan   | -                           | pelaksanaan                 |  |  |  |  |  |
|     | <ol> <li>perubahan lingkup<br/>konstruksi</li> </ol>           | persetujuan  | evaluasi dan<br>rekomendasi | pelaksanaan                 |  |  |  |  |  |
|     | <ol> <li>f. operasi dan pemeliharaan</li> </ol>                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                             |                             |  |  |  |  |  |
|     | laik fungsi  | pelaksanaan uji<br>teknis dan<br>operasi   | fasilitasi                  | pemenuhan<br>persyaratan    |  |  |  |  |  |
|     | evaluasi pemenuhan<br>standar pelayanan<br>minimal (SPM)       | evaluasi bidang<br>teknis  | evaluasi<br>pengoperasian   | pemenuhan<br>persyaratan    |  |  |  |  |  |
|     | operasi dan     pemeliharaan                                   | pengendalian   | evaluasi dan<br>pengawa     | pelaksanaan                 |  |  |  |  |  |
|     | perubahan sistem dan<br>pengoperasian                          | evaluasi dan<br>rekomendasi  | saran d<br>pertimbar        | No. Ke                      |  |  |  |  |  |
|     | 69 B48CD0 B 7 7 6  | kepada Menteri   |                             | 6) penet                    |  |  |  |  |  |

kepada Dir

Marga

Jendera

pelaksa

pelaksa

dan kelayakan

kenada Menteri

iaringan dan

evaluasi

pelaksanaar

plan/basic design dokumen amdal dokumen perencanaan

pengadaan tanah (DPPT) permohonan penetapan

izin melakukan studi

plan/basic design

dokumen perencanaan

pengadaan tanah (DPPT) g. dokumen lelang investas

h. permohonan penetapan

pengusahaan oleh pemerinta

(APBN/loan) rencana teknik akhir (RTA)

C.2 Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol

dan peningkatan

izin dan

pra studi

nelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

keuangan dan

renada Direktu

ceuangan dan

Jenderal Bina

fasilitasi

rekomene

evaluasi dan

Jalan Tol untuk pembangunan simpang

penyelenggaraan karena kegagalan evaluasi dan pengoperasian pada akhir masa konsesi Jalan Tol untuk utilitas prasarana transportasi lainnya Jenderal Bina penggunaan ruang manfaat Jalan Tol untuk fasilitasi Jalan Tol untuk

| No. | Kegiatan                                       | Direktorat<br>Jenderal Bina<br>Marga                      | Badan Pengatur<br>Jalan Tol  | Badan Usaha<br>Jalan Tol |
|-----|--|---|--|--------------------------|
|     |  | Menteri   |  |                          |
|     | TIP Tipe B                                     | rekomendasi<br>lokasi dan tata<br>letak kepada<br>Menteri | pengaturan dan<br>evaluasi<br>pengusahaan                                | pelaksanaan              |
|     | 3) TIP Tipe C                                  | penetapan<br>lokasi                                       | evaluasi dan<br>rekomendasi<br>kepada Direktur<br>Jenderal Bina<br>Marga | pelaksanaan              |
|     | h. fasilitas inap<br>atatan: *) Pendanaan dapa | rekomendasi<br>lokasi kepada<br>Menteri                   | pengaturan dan<br>evaluasi<br>pengusahaan                                | pelaksanaan              |

#### D. Pengawasan Penyelenggaran Jalan Tol

| No. | Kegiatan  | Ditjen Bina<br>Marga | Badan Pengatur<br>Jalan Tol | Badan Usaha<br>Jalan Tol |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.  | pengawasan umum                                   | pelaksanaan          |                             |                          |
| 2.  | pengawasan pengusahaan<br>jalan tol               | -                    | pelaksanaan                 | -                        |
| 3.  | pengawasan pemanfaatan<br>bagian-bagian jalan tol | -                    | -                           | pelaksanaan              |

MENTERI PEKER IAAN LIMITIM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jokowi Teken Perpres Permudah Tenaga Kerja Asing



Indonesia 4.0" di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2018). (KOMPAS.com/Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Keria Asing.

Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

Dalam perpres ini disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk

Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk nempekerjakan TKA yang merupakan:





#### PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- bahwa untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan keria melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga keria asing:
- bahwa pengaturan perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan untuk
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.



#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

> Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 26 Maret 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > JOKO WIDODO Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Maret 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 39

#### • I Girder Bentang Panjang













#### • I Girder Bentang Panjang

Eriksson technologies

#### Stability of Precast/Prestressed Concrete Bridge Girders



Roy L. Eriksson, P.E. - Eriksson Technologies, Inc. PCEF Committee - August 20, 2015, Raleigh, NC

Copyright © 2015 Eriksson Technologies, Inc.

#### **Lateral Stability**


- Two basic cases:
- Hanging beams
- Supported beams
- This presentation deals with hanging beams
- Lateral Stability of Long Prestressed Concrete Beams (Mast 1989)
- Lateral bending stability of beams
- Not lateral-torsional buckling, as with steel beams

#### **Lateral Stability**


- Torsional stiffness of prestressed concrete beams >> steel beams
- Therefore, assume P/S beams are torsionally rigid
- Lateral *bending* stability of beams
- For P/S beams, we are mainly concerned with:
- Statical equilibrium of the system
- Ability of the beam to resist lateral bending
- Cracking
- Flexural strength

#### Roll Axis

- Between Lift Points
- CG Under Roll Axis



#### Roll Equilibrium



#### **Factors of Safety**

$$FS = \frac{M_r}{M_a}$$

- FS against cracking: 1.0
- FS against failure: 1.5

#### **Strand Lifters**










- Raise roll axis above the top of the girder
- Requires special hardware




27

#### Rigging

- Single-crane pick
- Two-crane pick




• I Girder Bentang Panjang






 Komponen konstruksi: Precast Box Girder, Sistem Prategang eksternal dengan deviator, wet joint, Sistem Pengangkat komponen.






 Laporan saksi mengatakan girder telah sepenuhnya distressing, telah diletakkan di pier, kemudian terjadi suara keras, dan segera konstruksi runtuh.

#### Span condition after collapse




• Overstress: Bisa karena tegangan lebih tinggi dari yang terbaca atau akibat material yang belum mencapai kekuatan - menjadi titik lemah dibanding komponen lain yang sudah cukup umur. Di lapangan wet join di sisi yang berbatasan dengan I girder terlihat pecah. Jika wet join pecah, maka kabel akan mengalami kehilangan tegangan secara mendadak, dan akan terjadi keruntuhan mendadak






• Pada sisi pier box girder menerus, wet joint masih utuh. Segment

tertarik keruntuhan progresif






Wet Join LRT Kelapa Gading










Underpass Perimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta Km 8+6/7







Foto 1. Kondisi Dinding Penahan Tanah (*Retaining Wall-RW*) Pasca Kejadian Keruntuhan, dilihat dari arah Barat ke Timur.



Foto 6. Kondisi cekungan permukaan tanah (top soil) pada belakang dinding/ panel beton RW




Gambar 9. Penampang konstruksi DPT/RW.




Perencanaan dinding penahan tanah yang serupa dengan box, serta ada cold joint pada pelaksanaan


• Penggunaan Material Prategang: Kabel penggantung Jembatan

Koridor Penghubung Bursa Efek Indonesia




Skematik konstruksi : penumpu adalah jepit di struktur utama dan gantungan di struktur utama






Skematik saat runtuh : dengan lepasnya gantungan, struktur menjadi kantilever secara mendadak, yang tidak bisa ditahan sistem


 Penggunaan Material Prategang: Kabel penggantung Jembatan Koridor Penghubung Bursa Efek Indonesia



• Peraturan Perencanaan di tahun 1996 - 1997








Konsep Perencanaan Umumnya Elastik dengan Angka Keamanan Total SF = 1.5 terhadap tegangan leleh

• Peraturan Perencanaan di tahun 1996 - 1997




Kekuatan strand diuji dan diterbitkan dalam mill certificate

Material Prategang: Strand dan Sistem Pengangkuran: Sangat kuat hampir 4 x lebih kuat dari tulangan biasa, digunakan umumnya untuk menahan beban "Tarik" yang besar.

Perilaku sistem prategang dengan strand pada tegangan rendah

Pada AAHSTO 2012, sudah 'petunjuk' tentang hal ini: Bahwa pada tegangan rendah ada potensi 'slip', namun dalam mill certificate pun yang dipublish adalah yang sudah terkoreksi






Figure C5.4.4.2-1—Typical Stress-Strain Curve for Prestressing Steels

lidė 67

 Ada perkembangan perlakuan sistem pengangkuran dari grouting ke pemakaian grease untuk antisipasi slip

#### Resolving Field Problems in Unbonded Post-Tensioning Installations

BY CALLS: KELLEY

considerable changes in the insteary over the years. As a result, araject specification, have often provided properties, and appetition positioner, requirements. Is October 2001, the American Concrete Institute (ACI) published the Epocification for Unboated direct Street, Tendous (ACL #23 5) 713 Mach work receives to he stone on this electricity, but it represents a good stay roward formulating the standards of quality for half the consequents of unboaded post-temporary tendons and their installation, ACI 421.6 at a reference specification and, to such, our he cited by specifies writing specifications for unbonded per-precioning-

Well-seiten vereifen inn sell het neuwands gravent field problems, however, Unforessenauditions endsterland resistant or and Servers required by other trades may require that the tenden byour be obanged during assistantion While such changes can usually to accommodated tiery used to be corefully thought out. No you except the post-fermioning untailer should be

The daubility of the peri-contourng system can be contributioned a proper assembles are not followed. during window installation and streaming. Darraged impeated may not be able to sheed construction that in me. in econordance with the specimentons On. the other hand, impedies who eject construction inst in within specified solutiones, or expure tendents

A though unheaded performinging has been used. In to represent or replaced, can come management when the contribution of the c

This wireles discusses some of the recursor field problems that occur on projects with unbonded prostenience. Wellow the proced vasciliences qualified installers, properly trained impersors, and leads as sees from the desire engage, will generally provent misor problems from becoming mugat incedents

The most common problem during construction in lask of agreement between the measured and coldelived clougations. The tenden's structural especies is a function of its electrician it is that essential than streaming he done correctly. It is also careattal that all if the parties irrelized understand the making if the recellated elegation

As unleasted tendos archange typically omnicaof a cost tour pasts with a concentrated balls that hould a two-siece wadge. Once the concluse has reached. sufficient strength for storying storiges are priced in the hole and "hand season" by tapping them, in with a social series desire. The tendors are then society with hydrantic facts; rates called march, which are equipped with edited all pressure gages. The jeeposter against the author casting and polic the strand to the aspend from When he ink serous the strand, the worlges are pulled two the hole; this seats

#### ROUGH APPROXIMATION OF THE FORCE IN A STRESSED 1/2-IN., 270 KM TENBOR The large mapure-remaining strend immedassignation is to anchored our operationated from

the mechanics of instensis, formula-

4 - PLANE

a is the elementor in hotes.

if is the average bettern the strand in Klos, inmediately after it is anchored. A make execute length, to name

A is the eres of the atrend quality team as-0.155 to.2 for 1/3 in character or bridge

E is the moretay extrasticity of the shandthatically assumed to be \$8,900 kells.

Note that the modulus of analytis of a armed to over them that of anytoot bear on single wire. A strangconsists of six pages wires wrapped distance a larger center fising"; wire. This results in a small spring. office became the copyr whose straighten all phily the subjects of 'n edge bedt principles will he shown on the mid certification for the arrand: it will oscially be between 20-90 and 28,800 kg

ACI 316 living the alreading force to D.B. Lines the guaranteed utilizate strength of the arrand For 1.72 in. 270 lot strand, the typical stranging Joren & Jaus 46 May 1008 v 9 155 v 2750; Par econgation on outstions, it is often assumed that the average room in the strang immediately after If it, anchored is 24.5 Mas (77% effice ultimate attenuth of the attenut. In other words, it is assumed that 4.1 kips are lost due to it often and wedge seating effects. For most construction, It is to a reasonably accurate autorogramon.

20 February Special Control of Special tishward Aspirozoust Francis and Commission (ACLASS). exceptions: her thorough Assesses, Y. St. No. 1, Jan. Prin. 2002. apr. 103-140.

A RECEMBER OF THE Public Profes Regulements: American Construct Constructs Facility Specifies, MI, 1985.

it, from Termina a battery. Fact therefore Warrel Sir. Debugget charlestonic districts, and Edition Phones. At timbler 3000 Kit pg.

is the freedoming holdste. And developing Mound

School by Suday Consulty to 1919.

The elongation executation  $(\lambda - EL/4E)$  is thus A in inches - (28.9 kips - L in ft - 12 in 40)

A f. Inches - 0.0796 - 1 in ft.

Some posttensioning suppliers use 0.079 a L. others use 0.080 = 0, given the assumptions involved, either value can be considered cornect. The rule of thumb for a quick check to '8 in of-

cleagation per 100 th of strend." Long-term losses (electic shortening, shrinkage, creep, and (Hasarion) for inverelaxation strand are connecticated 2 kins. Twenty-seven lens is they offer used as the 'final effective force' for L'2 in strend. Some post-tentioning suppliers assume a find effective steams of 175,000 psi, this peculis is a final effective force of 25.8 kgs.

If the script diorgation does not match the culcuhard elementon shown on the tratallattee drawings. the force in the strand can be estimated by comparing the elongations. For example, if the calculated alongation was 3 h. and the actual elongation was only 25 in, the forcets the stornd was probably close to (2.5/3) + 20.9 - 24 ktps immediately after stressing. After kno-turn lesses, the face in the shand will be approximately 22 kins. It these calculations are being done for a boam, the excussion used as the "actualelongation" should be the average of all the tendons. s the been. I calculatore are being done for a slab, the 'actual interportion' should be the everyone' at the tendors in the design strip (the tributory area used fir designic

#### ACI member Guil & Kalley is a compatite structural engineer in Washington, DC,

where her to use is design, evaluation, and what of post-lens oper structures. Kelley a a consider and primary author of the Hipublication Design, Construction and An are result footbase and Parking Affectives. She has also purbored and

constituted a number of other publications. on visit treatments design and execution. Reliev received this in: dial engineer agricum (lame il University and an Milita structure) and materials from MT

Penelitian ACI sejak 2001, membuat di lapangan sekarang angkur tidak di grout tapi diberi grease

- Menjamin angkur tetap dalam kondisi ideal sehingga menghindari slip
- Konsekuensinya harus ada perawatan berkala untuk mencek kondisi barrel dan wedges

 Lepasnya kabel penggantung disebabkan kondisi beban rendah yang dikombinasi dengan kondisi beban yang terjadi pada saat kejadian






Baji digrouting di barrel



Strand yang lolos di baji

 Model Awal: Struktur kabel diwakili oleh tumpuan-tumpuan yang mengalami beban setengah walk way



 Model Awal: Struktur kabel diwakili oleh tumpuan-tumpuan yang mengalami beban setengah walk way

|   | Per tendon |    | Per strand UTS | Rasio Stress |       |          |
|---|------------|----|----------------|--------------|-------|----------|
| F | 16.74      | kN | 5.58           | 184          | 3.03% | DL       |
| F | 12.4       | kN | 4.133333       | 184          | 2.25% |          |
| F | 30.7       | kN | 10.23333       | 184          | 5.56% |          |
| F | 16.74      | kN | 5.58           | 184          | 3.03% | DL + LL1 |
| F | 12.4       | kN | 4.133333       | 184          | 2.25% |          |
| F | 30.71      | kN | 10.23667       | 184          | 5.56% |          |
| F | 16.78      | kN | 5.593333       | 184          | 3.04% | DL + LL2 |
| F | 12.54      | kN | 4.18           | 184          | 2.27% |          |
| F | 30.64      | kN | 10.21333       | 184          | 5.55% |          |
| F | 16.65      | kN | 5.55           | 184          | 3.02% | DL + LL3 |
| F | 13.49      | kN | 4.496667       | 184          | 2.44% |          |
| F | 38.22      | kN | 12.74          | 184          | 6.92% |          |
| F | 18.5       | kN | 6.166667       | 184          | 3.35% | DL + LL4 |
| F | 6.84       | kN | 2.28           | 184          | 1.24% |          |
| F | 50.44      | kN | 16.81333       | 184          | 9.14% |          |

|   |       |    |          | - 15 |        | 171 |          |
|---|-------|----|----------|------|--------|-----|----------|
| F | 15.18 | kN | 5.06     | 184  | 2.75%  |     | DL + LL5 |
| F | 21.14 | kN | 7.046667 | 184  | 3.83%  |     |          |
| F | 38.25 | kN | 12.75    | 184  | 6.93%  |     |          |
| F | 26.23 | kN | 8.743333 | 184  | 4.75%  |     | DL + LL6 |
| F | 21.54 | kN | 7.18     | 184  | 3.90%  |     |          |
| F | 30.82 | kN | 10.27333 | 184  | 5.58%  |     |          |
| F | 21.28 | kN | 7.093333 | 184  | 3.86%  |     | DL + LL7 |
| F | 12.51 | kN | 4.17     | 184  | 2.27%  |     |          |
| F | 30.8  | kN | 10.26667 | 184  | 5.58%  |     |          |
| F | 30.9  | kN | 10.3     | 184  | 5.60%  |     | DL + LL  |
| F | 23.52 | kN | 7.84     | 184  | 4.26%  |     |          |
| F | 56.61 | kN | 18.87    | 184  | 10.26% |     |          |

Stress rasio sangat rendah, pada kasus 15 Januari 2015, ada yang hanya 1.24%. Strand bisa lepas pada saat rombongan mendekati BCA, dan pada saat di posisi ujung,konstruksi menjadi kantilever yang tidak sanggup menahan beban

Slide 71

 Model Awal: Struktur kabel diwakili oleh tumpuan-tumpuan yang mengalami beban setengah walk way




Struktur mengalami perubahan mendadak

• Penggunaan Material Prategang: Batang penumpu pengecoran Pier

Becakayu





Spy jelas, di tunjukkan juga kalo gaya vertical di tahan tumpuan bracket di atas pier

Dan di ingatkan

Stress bar adalah batang tarik, TIDAK di disain untuk menahan gaya geser atau momen.

• Penggunaan Material Prategang: Batang penumpu pengecoran Pier

Becakayu



Pier bracket utk aktifasi tumpuan launching gantry saat erection vier segment.

Pier bracket menumpu di atas pier (alternatifnya menumpu di shear key di muka pier) utk menahan beban dari tumpuan gantry (gaya vertical / shear).

Momen guling dijadikan gaya couple, gaya tarik di bagian atas ditahan stress bar yg diprestrèss dgn jacking force = SF x gaya tarik, gaya tekan di bagian bawah ditahan langsung oleh pier (bearing stress).

Konsep pier bracket ini sama dgn yg seharusnya digunakan utk tumpuan sistem formwork pierhead.

08:42


• Penggunaan Material Prategang: Batang penumpu pengecoran Pier

Becakayu













• Instrumentasi SHMS pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan












#### 1. PERENCANAAN PELAT

- Pelat menahan beban gravitasi
- Pelat adalah komponen bervolume terbesar pada struktur. Efisiensi perencanaan pada komponen ini berpengaruh besar pada efisiensi struktur secara keseluruhan
- Contoh penerapan dilakukan pada desain pelat rusunawa T-24 Kementerian Pekerjaan Umum
- Desain dilakukan pada pelat konvensional dan pelat pracetak berdasarkan SNI 2847:2019

# SNI 7833:2012 TATA CARA PERANCANGAN STRUKTUR BETON PRACETAK DAN PRATEGANG UNTUK BANGUNAN GEDUNG




# Rusunawa T24 Kemen PU











Dimensi Pelat 4.5 x 5.4 m

#### Perencanaan pelat konvensional berdasarkan SNI 2847:2019

- 1. Tidak membutuhkan metoda kontrol tegangan
- 2. Metoda yang umum digunakan adalah:
  - a) Tentukan tebal pelat berdasarkan persyaratan lendutan sesuai tabel 8.3.1.2 Momen-momen dicari dari metoda amplop Faktor beban : tabel 5.3.1, 1.2 D + 1.6 L dan 1.4 D.
  - c) Tulangan ditentukan berdasarkan rumus kekuatan batas lentur pelat. Faktor reduksi kekuatan : Tabel 21.2.1  $\phi$  = 0.9.


Tabel 5.3.1 - Kombinasi beban

| Kombinasi beban   | Persamaan | Beban<br>utama       |
|---|-----------|----------------------|
| U = 1,4D  | (5.3.1a)  | D                    |
| $U = 1,2D + 1,6L + 0,5(L_r \text{ atau})$                         | (5.3.1b)  | L                    |
| $U = 1.2D + 1.6(L_r \text{ atau } R) + (1.0L \text{ atau } 0.5W)$ | (5.3.1c)  | $\frac{L_r}{R}$ atau |
| $U = 1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(L_r$<br>atau R)                     | (5.3.1d)  | W                    |
| U = 1,2D + 1,0E + 1,0L  | (5.3.1e)  | E                    |
| U = 0.9D + 1.0W   | (5.3.1f)  | W                    |
| U = 0.9D + 1.0E   | (5.3.1g)  | E                    |

Tabel 21.2.1 – Faktor reduksi kekuatan

|    |  | (Ψ)                                |  |
|----|--|------------------------------------|--|
| Ga | ya atau elemen<br>struktur   | ф                                  | Pengecualian   |
| a) | Momen, gaya<br>aksial, atau<br>kombinasi<br>momen dan<br>gaya aksial | 0,65 –<br>0,90<br>sesuai<br>21.2.2 | Di dekat ujung komponen pratarik (pretension) dimana strand belum sepenuhnya bekerja, ¢ harus sesuai dengan 21.2.3 |

| DESAIN PELAT   |                |  |
|--|----------------|--|
| Ix sisi pendek =<br>Iy sisi panjang =                                      | 4.5 m<br>5.4 m |  |
| Balok sisi atas 1 h1 b1  | =              | 450 mm 0.45 m<br>300 mm 0.3 m  |
| Balok sisi kiri 2 h2   | =              | 450 mm 0.45 m  |
| Balok sisi bawah 3 h3  | =              | 300 mm 0.3 m<br>450 mm 0.45 m  |
| b3<br>Balok sisi kanan 4 h4  | =              | 300 mm 0.3 m<br>450 mm 0.45 m  |
| b4   | =              | 300 mm 0.3 m   |
| lnx = lx - b1/2 - b3/2<br>lny = ly - b2/2 - b4/2                           |                | 4.2 m<br>5.1 m   |
| β = Iny/Inx  | 1.214          |  |
| Preliminary Estimate Pelat:  Diket:  fy = 420 Mpa  Mutu Beton fc' = 30 Mpa | h              | = In (0.8+(fy/1400))/36+9β (Tabel 8.3.1.2) SNI 2847:2019 In = Iny (dipakai bentang yang memanjang) |
| Jadi :   | h              | = 0.120 m 120 mm<br>ts = 130 mm 0.130 m  |



|                   | PELAT |        |                                       |         |      |                               |
|-------------------|-------|--------|---------------------------------------|---------|------|-------------------------------|
| Luas Lantai       |       | 24.300 | m2                                    |         |      | or observation of observation |
| tebal             | :     | 0.130  | m                                     |         |      |                               |
| volume total      |       | 3.159  | m3                                    |         |      |                               |
| Jumlah            | :     | 1      |                                       |         |      |                               |
| Pelat / ukuran    | :     | 4500   |                                       | 5400    | mm   |                               |
| р                 | :     | 5.4    |                                       | :       | 5400 | mm                            |
| ĺ                 | :     | 4.5    | <del>-</del>                          | :       | 4500 |                               |
| tebal             |       | 0.130  | m                                     | :       |      | mm                            |
| dia.              | :     | 10     |                                       |         |      |                               |
| As                | :     | 78.54  | mm2                                   |         |      |                               |
| s                 | :     | 200    | mm                                    | Pendek  |      |                               |
| S                 | :     | 200    | mm                                    | Panjang |      |                               |
| Berat (satu tul.) | :     | 0.613  |                                       |         |      |                               |
| dia.              | :     | 10     |                                       |         |      |                               |
| As                | i:    | 78.54  |                                       |         |      |                               |
| S                 | :     |        | mm                                    | Pendek  |      |                               |
| s                 |       |        | mm                                    | Panjang |      |                               |
| Berat (satu tul.) | :     | 0.613  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |      |                               |
| arah pendek       |       |        |                                       |         |      |                               |
| n - tul atas      | 1     | 28     | bh                                    | kromo   |      |                               |
| n - tul bawah     | :     | 24     | bh                                    |         |      |                               |
| tot.pjg           | 1     | 234    | m                                     |         |      |                               |
| Berat             | 1     | 143.35 | kg                                    |         |      |                               |
| Waste (5%)        | :     | 7.17   | kg                                    |         |      |                               |
| Total Berat       | :     | 150.52 | kg                                    |         |      |                               |
| arah panjang      |       |        |                                       |         |      |                               |
| n - tul atas      | :     | 24     |                                       | kromo   |      |                               |
| n - tul bawah     | :     | 20     | bh                                    |         |      |                               |
| tot.pjg           | :     | 237.6  | m                                     |         |      |                               |
| Berat             | :     | 145.55 | kg                                    |         |      |                               |
| Waste (5%)        | :     | 7.28   | kg                                    |         |      |                               |
| Total Berat       | :     | 152.83 | kg                                    |         |      |                               |
| Vol.Baja Ws       | :     | 303    | kg                                    |         |      |                               |
| Vol.Beton Vc      | :     | 3.159  | *                                     |         |      |                               |
| Vc/A              |       | 0.1300 | m3/m2                                 |         |      |                               |
| Ws/Vc             | :     |        | kg/m3                                 |         |      |                               |

| 2.b Pelat - |   |  |  | -1-1   |                      |                      |                      | ,                     |                       |                       |                       |                       |
|-------------|---|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Skema       | Penyaluran beban<br>berdasarkan<br>'metode amplop'<br>kali w <sub>u lantai</sub> 1 <sub>x</sub> | neter teba   | $\frac{1_y}{1_x}$  | jatur tenga  | 1,0                  | 1,2                  | 1,4                  | - 27                  | 1,8                   | and a                 | 2,5                   |                       |
| 934         | 1/2 1/2   | m <sub>1X</sub> = m <sub>1y</sub> = m <sub>tix</sub> = m <sub>tiy</sub> =  | 0,001<br>0,001<br>½ m <sub>lx</sub><br>½ m <sub>ly</sub>                     | w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x   | 41 41                | 54<br>35             | 67<br>31             | 79<br>28              | 87<br>26              | 97<br>25              | 110<br>24             | 117 23                |
| 1 1         | 1/2<br>1/2<br>1/2<br>1/2  | m <sub>1x</sub> = m <sub>1y</sub> = m <sub>tx</sub> = m <sub>ty</sub> =  | 0,001<br>0,001<br>-0,001<br>-0,001   | $w_{u}l_{x_{2}}^{2}x$ $w_{u}l_{x_{2}}^{2}x$ $w_{u}l_{x_{2}}^{2}x$ $w_{u}l_{x_{2}}^{2}x$  | 25<br>25<br>51<br>51 | 34<br>22<br>63<br>54 | 42<br>18<br>72<br>55 | 49<br>15<br>78<br>54  | 53<br>15<br>81<br>54  | 58<br>15<br>82<br>53  | 62<br>14<br>83<br>51  | 65<br>14<br>83<br>49  |
| 0.34        | 1/2<br>2/0<br>2/0<br>1/2  | $m_{lx} = m_{ly} = m_{ly} = m_{lx} = m_{ly} = m_{lix} = m_{liy} =$ | 0,001<br>0,001<br>-0,001<br>-0,001<br>½ m <sub>1x</sub><br>½ m <sub>1y</sub> | w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x | 30<br>30<br>68<br>68 | 41<br>27<br>84<br>74 | 52<br>23<br>97<br>77 | 61<br>22<br>106<br>77 | 67<br>20<br>113<br>77 | 72<br>19<br>117<br>76 | 80<br>19<br>122<br>73 | 83<br>19<br>124<br>71 |
| » 🔲         | 1/2 1/2 1/2 1/2   | m <sub>ly</sub> = m <sub>ly</sub> = m <sub>ty</sub> = m <sub>tix</sub> =   | 0,001<br>0,001<br>-0,001<br>½ m <sub>lx</sub>                                | w <sub>u</sub> l <sub>x2</sub> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x2</sub> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x2</sub> x   | 24<br>33<br>69       | 36<br>33<br>85       | 49<br>32<br>97       | 63<br>29<br>105       | 74<br>27<br>110       | 85<br>24<br>112       | 103<br>21<br>112      | 113<br>20<br>112      |
| v           | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   | $\begin{array}{ccc} m_{lx} & = \\ m_{ly} & = \\ m_{tx} & = \\ m_{tiy} & = \end{array}$   | 0,001<br>0,001<br>-0,001<br>½ m <sub>bx</sub>                                | w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x   | 33<br>24<br>69       | 40<br>20<br>76       | 47<br>18<br>80       | 52<br>17<br>82        | 55<br>17<br>83        | 58<br>17<br>83        | 62<br>16<br>83        | 65<br>16<br>83        |
| v. 138      | 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   | $m_{lx} = m_{ly} = m_{ty} = m_{tix} = m_{tiy} = m_{tiy}$ | 0,001<br>0,001<br>-0,001<br>½ m <sub>lx</sub><br>½ m <sub>ly</sub>           | w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> <sup>2</sup> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x</sub> x  | 31<br>39<br>91       | 45<br>37<br>102      | 58<br>34<br>108      | 71<br>30<br>111       | 81<br>27<br>113       | 91<br>25<br>114       | 106<br>24<br>114      | 115<br>23<br>114      |
| v 1 34      | 1/2 1/2   | $\begin{array}{rcl} m_{_{1x}} & = \\ m_{_{1y}} & = \\ m_{_{tx}} & = \\ m_{_{tix}} & = \\ m_{_{tiy}} & = \end{array}$   | 0,001<br>0,001<br>-0,001<br>½ m <sub>lx</sub><br>½ m <sub>ly</sub>           | $w_u l_{x_2}^2 x  w_u l_{x_2}^2 x  w_u l_{x_2}^2 x$  | 39<br>31<br>91       | 47<br>25<br>98       | 57<br>23<br>107      | 64<br>21<br>113       | 70<br>20<br>118       | 75<br>19<br>120       | 81<br>19<br>124       | 84<br>19<br>124       |
| vr          | 1/2 1/2   | m <sub>1x</sub> = m <sub>1y</sub> = m <sub>x</sub> = m <sub>tx</sub> = m <sub>ty</sub> = m <sub>tix</sub> =  | 0,001<br>0,001<br>-0,001<br>-0,001<br>½ m <sub>lx</sub>                      | $w_u l_{x_2}^2 x \\ w_u l_{x_2}^2 x \\ w_u l_{x_2}^2 x \\ w_u l_{x_2}^2 x$   | 25<br>28<br>54<br>60 | 36<br>27<br>72<br>69 | 47<br>23<br>88<br>74 | 57<br>20<br>100<br>76 | 64<br>18<br>108<br>76 | 70<br>17<br>114<br>76 | 79<br>16<br>121<br>73 | 63<br>16<br>124<br>71 |
| VII*        | 1/2   | m <sub>1x</sub> = m <sub>1y</sub> = m <sub>1x</sub> =  | 0,001<br>0,001<br>-0,001<br>-0,001<br>½ m <sub>lx</sub>                      | w <sub>u</sub> l <sub>x2</sub> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x2</sub> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x2</sub> x<br>w <sub>u</sub> l <sub>x2</sub> x   | 28<br>25<br>60<br>54 | 37<br>21<br>70<br>55 | 45<br>19<br>76<br>55 | 50<br>18<br>80<br>54  | 54<br>17<br>82<br>53  | 58<br>17<br>83<br>53  | 62<br>16<br>83<br>51  | 65<br>16<br>83<br>49  |

#### Perencanaan pelat pracetak berdasarkan SNI 2847:2019


- 1. Perencanaan pelat menggunakan konsep pelat satu arah, dengan dilengkapi kontrol terhadap lendutan
- 2. Menggunakan metoda kontrol tegangan
  - a. Saat dikeluarkan dari cetakan (demoulding) pada usia 1 hari (mutu beton 40% fc'), yang diangkat pada 4 titik angkat pada jarak optimal 0.21 L.

    Beban adalah berat sendiri









Perencanaan pelat pracetak berdasarkan SNI 2847:2019

- 2. Menggunakan metoda kontrol tegangan
  - b. Pelat dipasang pada usia 3 hari (mutu beton 60% fc'), dengan kondisi kekangan sederhana di kedua ujung dan ditopang 1 tumpuan di tengah bentang. Beban adalah berat sendiri dan beban konstruksi 100 kg/m²














Perencanaan pelat pracetak berdasarkan SNI 2847:2019

- 2. Menggunakan metoda kontrol tegangan
  - c. Pelat pada masa layan (mutu beton penuh fc'), dengan kondisi kekangan menerus. Beban adalah berat sendiri dan beban layan rusuna 200 kg/m²











#### Perencanaan pelat pracetak berdasarkan SNI 2847:2019

- 3. Faktor kepastian mutu yang lebih baik diberikan dengan asumsi struktur sudah mengalami pengujian selama proses konstruksi (Quality control built in construction method)
  - a) faktor beban Pasal 27.4.2.2 (a) 1.15 D + 1.5 L + 0.4 (Lr atau R) (b) 1.15 D + 0.9 L + 1.5 (Lr atau R) dan (c) 1.3 D
  - b) faktor reduksi kekuatan φ untuk penampang terkontrol tarik pada
    - a) Pasal 27.3.2.1  $\phi$  = 1 (pendekatan optimis/realistik)
    - b) Pasal 21.2  $\phi$  = 0.9 (pendekatan konservatif)

**27.4.2.2** Beban uji total  $T_t$ , termasuk beban mati yang sudah bekerja, harus sekurang-kurangnya yang terbesar dari a), b), dan c):

a) 
$$T_t = 1,15D + 1,5L + 0,4(L_r \text{ atau } R)$$
 (27.4.2.2a)

b) 
$$T_t = 1,15D + 0.9L + 1,5(L_r \text{ atau } R)$$
 (27.4.2.2b)


c) 
$$T_t = 1.3D$$
 (27.4.2.2c)

Tabel 27.3.2.1 – Faktor reduksi kekuatan maksimum yang diizinkan

| Kekuatan                          | Klasifikasi         | Tulangan<br>transversal | Maksimum<br>izin φ |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| Lentur,<br>aksial,                | Terkontrol<br>tarik | Semua<br>kasus          | 1,0                |
| atau                              | Terkontrol          | Spiral <sup>[1]</sup>   | 0,9                |
| keduanya                          | tekan               | Lainnya                 | 0,8                |
| Geser,<br>torsi, atau<br>keduanya |                     |                         | 0,8                |
| Tumpu                             |                     |                         | 0,8                |

<sup>[1]</sup>Tulangan spiral harus memenuhi 10.7.6.3, 20.2.2 dan 25.7.3.

| erhitungan Pelat               |               |                    |                            |   | Tulangan F        | Pembagi           |  |                            |                              |
|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| royek                          |               | :                  |                            |   | ρmin              |                   | =  | 0.0018                     | tabel 24.4.3.2 SNI 2847:2019 |
| kasi                           |               | :                  |                            |   |                   |                   | =  | 189.00 mm2                 |                              |
|                                |               |                    |                            |   | dipakai           |                   | =  | D10                        |                              |
|                                | fc')          | = 30 MPa           |                            |   | As                |                   | =  | 78.50                      |                              |
| Bentang (L)                    |               | = 4.5 m            |                            |   | jumlah / m'       |                   | =  | 3                          |                              |
| Tebal Plat (h)                 |               | = 130 mm           |                            |   | jarak tulang      |                   | =  | 333                        |                              |
|                                |               |                    |                            |   | dipakai jaral     | <                 | =  | 325                        |                              |
| A PENULANGAN LAP               | ANGA          | N (TULANGAN BAWAH) |                            |   | jarak maksi       | mal               |  |                            | psl 7.7.2.4 SNI 2847:2019    |
| Tulangan Utama                 |               |                    |                            |   |                   | 5 x tebal slab    |  | 650 mm                     |                              |
| <u>Perhitungan Mome</u>        | <u>n / m'</u> |                    |                            |   |                   | 450               | ) =  | 450 mm                     |                              |
| $Q_{LL}$                       |               | = 250 kg/m         |                            |   | Dipakai tula      | ngan pembag       | i =  | D10 - 325                  |                              |
| $\mathbf{Q}_{DL}$              |               | = 120 kg/m         |                            |   |                   |                   |  |                            |                              |
| $Q_{PLAT}$                     |               | = 312 kg/m         |                            | E | CEK PADA          | SAAT HAND         | LING   |                            |                              |
| Q <sub>ULT</sub> (1.15D + 1.5L | .)            | = 872 kg/m         | psl 27.4.2.2 SNI 2847:2019 |   |                   |                   |  |                            |                              |
| Q <sub>ULT</sub> (1.3D)        | •             | = 562 kg/m         | psl 27.4.2.2 SNI 2847:2019 |   |                   | Λ                 |  |                            |                              |
| MULT lapangan                  |               | = 1,103 kgm        | ( 1/16ql <sup>2</sup> )    |   | 0.21L             |                   |  | 0.58L                      | 0.22                         |
| oer lapangan                   |               | = 11,033,719 Nmm   | ( 11.54. )                 |   | <del></del>       | $\rightarrow$     |  |                            | <del></del>                  |
|                                |               | 11,000,710 1411111 |                            |   | <                 |                   |  | L                          |                              |
| Kapasitas Momen /              | m' de         | ngan D10 - 250     |                            |   | Dorbitunga        | n Momen / r       | n'   |                            |                              |
|                                |               |                    |                            |   | _                 | iii women / I     | <u>                                     </u> | 312 kg/m                   |                              |
| b                              |               | = 1000 mm          |                            |   | Q <sub>SLAB</sub> |                   |  |                            |                              |
| d                              |               | = 105 mm           | selimut beton 25 mm        |   | $Q_{total}$       | 2                 | =  | 312 kg/m                   |                              |
| fc'                            |               | = 30 MPa           |                            |   | $M_{ULT} = 0.01$  | 07QL <sup>∠</sup> | =  | 67.60 kgm                  |                              |
| fy                             |               | = 420 MPa          |                            |   |                   |                   | =  | 676,026 Nmm                |                              |
| Jarak Tulangan (S)             |               | = 250 mm           |                            |   |                   |                   |  |                            |                              |
| n                              |               | = 4                |                            |   |                   | Momen / m'        |  |                            |                              |
| diameter                       |               | = 10 mm            |                            |   | b                 |                   | =  | 1000 mm                    |                              |
| As                             |               | = 314.00 mm2       |                            |   | h                 |                   | =  | 130 mm                     |                              |
| а                              |               | = 5.17 mm          |                            |   | momen taha        | anan, W           | = 1/6  |                            |                              |
| M <sub>n</sub> , Ø=0.9         |               | = 12,155,736 N mm  | Tabel 21.2.1 SNI 2847:2019 |   |                   |                   |  | 316666.667 mm <sup>3</sup> |                              |
|                                |               | > M ult beban luar | Ok!                        |   | tegangan yg       | g terjadi, f      | = M /  |                            |                              |
|                                |               |                    |                            |   |                   |                   | =  | 0.24                       |                              |
|                                |               |                    |                            |   | tegangan izi      |                   | = 0.6  |                            | psl 24.5.2.1 SNI 2847:2019   |
|                                |               |                    |                            |   | fci' = 0.4fc' (   | 1 harı)           | =  | 12 Mpa                     |                              |
|                                |               |                    |                            |   | fr                |                   | =  | 2.15 Mpa                   | > tegangan yg terjadi Ok!    |





| Kapasitas Momen / m' de  | eng | <u>ıan D10 - 175</u> |                              |
|--------------------------|-----|----------------------|------------------------------|
| b                        | =   | 1000 mm              |                              |
| d                        | =   | 105 mm               | selimut beton 25 mm          |
| fc'                      | =   | 30 MPa               |                              |
| fy                       | =   | 420 MPa              |                              |
| Jarak Tulangan (S)       | =   | 175 mm               |                              |
| n                        | =   | 6                    |                              |
| diameter                 | =   | 10 mm                |                              |
| As                       | =   | 471.00 mm2           |                              |
| a                        | =   | 7.76 mm              |                              |
| M <sub>n</sub> , Ø=0.9   | =   | 18,003,412 N mm      | Tabel 21.2.1 SNI 2847:2019   |
|                          |     | > M ult tumpuan Ok!  |                              |
| <u>Tulangan Pembagi</u>  |     |                      |                              |
| ρ min                    | =   | 0.0018               | tabel 24.4.3.2 SNI 2847:2019 |
|                          | =   | 189 mm2              |                              |
| dipakai                  | =   | D10                  |                              |
| As                       | =   | 78.50                |                              |
| jumlah / m'              | =   | 3                    |                              |
| jarak tulangan           | =   | 333                  |                              |
| dipakai jarak            | =   | 325                  |                              |
| jarak maksimal           |     |                      | psl 7.7.2.4 SNI 2847:2019    |
| 5 x tebal slab           | =   | 650 mm               |                              |
| 450                      | =   | 450 mm               |                              |
| Dipakai tulangan pembagi | =   | D10 - 325            |                              |

| VOLUME         beton       =       0.585         Tulangan bawah       =       11.09 kg         utama       =       8.63 kg         Tulangan atas       =       16.64 kg         pembagi       =       8.63 kg         Total Tulangan       =       44.98 kg         Ws / Vc       =       77 kg/m³ | Jika dilihat dari hasil efisiensi besi saja, maka terdapat efisiensi besi 96 – 77 = 19 kg/m³ atau sekitar 19/96 = 20%. Potensi efisiensi lain adalah penggunaan bekisting yang repetisinya lebih banyak dan penggunaaan penyangga yang jauh lebih sedikit. |
|--|--|
|--|--|

- Dari perhitungan struktur pada rekayasa tahap konstruksi ke SOP Konstruksi
- Pada tiap tahap SOP dikontrol oleh tenaga ahli konstruksi yang kompeten (mengerti kenapa hal tersebut harus dilakukan) dan legal (bersertifikat)

Dari perhitungan struktur pada rekayasa tahap konstruksi ke SOP Konstruksi







 Pada tiap tahap SOP dikontrol oleh tenaga ahli konstruksi yang kompeten (mengerti kenapa hal tersebut harus dilakukan) dan legal (bersertifikat)

- Teknologi Pracetak dan Prategang adalah Sistem konstruksi yang berbasis industri manufaktur yang cocok untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan sesuai dengan kondisi konstruksi pada masa pandemic dan adaptasi kebiasaan baru (AKB)
- Aspek kritis "Percepatan" yang baru akan terjadi di kuartal IV 2020 dan mulai tahun 2021 adalah harus dipersiapkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kerja Konstruksi selama masa pandemi, agar nantinya dapat tetap mengejar target tercapainya RPJMN 2020-2024
- Percepatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang berkompeten dan bersertifikat harus menjadi concern semua stakeholder. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sertifikasi harus dimulai minimal dari semua stakeholder yang terlibat pada proyek pembangunan infrastruktur.

Software data base pelatihan tenaga konstruksi



Sebagai Link Rantai Pasok Supply (Ketersediaan SDM) & Demand (Proyek yang membutuhkan SDM)



Beberapa Industri Pracetak dan Prategang sedang mempersiapkan "Online Platform" – SDM yang kompeten dan bersertifikat dapat bekerja on line dalam Pasar yang sangat terbuka



Sistem Prefabrication tadi komponen-komponen bangunan sudah dibuat dulu di tempat lain, lalu di lokasi bangunannya nanti tinggal sambung...sambung...jadi

Teknologi-teknologi seperti ini yang akan kita hadapi ke depan dan kita harus tahu mengenai ini.

Sistem Prefabrication juga untuk semua hal sekarang ini dibuat. Semuanya serba cepat...Semuanya serba cepat... oleh sebab itu kita harus kenali ini, perubahan-perubahan ini harus kita kenali dan semuanya kita harus belajar mengenai ini....harus belajar

yang membuat kita memiliki daya saing yang tinggi

Tanpa itu kita akan ditinggal oleh negara lain. Kita akan kalah oleh negara-negara lain.

Presiden Joko Widodo, 12 Maret 2019

# VI. Penutup

# • Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Konstruksi sesuai SKKNI



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PRT/M/2017

TENTANG

STANDAR REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA
JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
mengamanatkan bahwa dalam hal pemilihan penyedia
layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan
tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli,
Pengguna Jasa harus memperhatikan standar
remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri;

b. bahwa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional, setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi kepada Menteri, dan Registrasi dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman profesional; LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 897/KPTS/M/2017

ENTANG

BESARAN REMUNERASI MINIMAL TENAGA KERJA KONSTRUKSI PADA JENJANG JABATAN AHLI UNTUK LAYANAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

BESARAN REMUNERASI MINIMAL TAHUN 2018 UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESIONAL YANG SETARA (COM*PARABLE EXPERIENCES*) <sup>1</sup>

#### PROVINSI DKI JAKARTA

INDEKS = 1.000

| KUALIFIKASI<br>TENAGA AHLI | PENGALAMAN |    |    | RUPIAH<br>PER-BLN | RUPIAH<br>PER-BLN | RUPIAH<br>PER-BLN        |  |
|----------------------------|------------|----|----|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
| TENAGA AILE                |            |    |    | S1/Setara**)      | S2/Setara**)      | S3/Setara**)             |  |
| A *** * A                  | TUD A      |    | 1  | 18.000.000        | 26.500.000        | 31.000.000               |  |
| AHLI MUDA 2                |            |    |    | 19.500.000        | 28.250.000        | 33.000.000               |  |
| 1 3                        |            |    |    | 21.000.000        | 30.000.000        | 35.000.000               |  |
| AHLI MADYA 2 3             |            |    | 4  | 22.500.000        | 31,750,000        | 37.000.000<br>39.000.000 |  |
|                            |            |    | 5  | 24.000.000        | 33,500,000        |                          |  |
|                            | 1          | 4  | 6  | 25.500.000        | 35,500,000        | 43.000.000               |  |
|                            | 2          | 5  | 7  | 27.000.000        | 37,250,000        | 45.000.000               |  |
|                            | 3          | 6  | 8  | 28.500.000        | 39,000,000        | 47.000.000               |  |
|                            | 4          | 7  | 9  | 30.000.000        | 41,000,000        | 49.000.000               |  |
|                            | 5          | 8  | 10 | 31.500.000        | 42,750,000        | 51.000.000               |  |
|                            | 6          | 9  | 11 | 33.000.000        | 44,500,000        | 53.000.000               |  |
|                            | 7          | 10 | 12 | 34.500.000        | 46,500,000        | 55.000.000               |  |
|                            | 8          | 11 | 13 | 36.000.000        | 48,250,000        | 57.000.000               |  |
| AHLI UTAMA                 | 9          | 12 | 14 | 37.500.000        | 50,000,000        | 59.000.000               |  |
| AHLIUTAMA                  | 10         | 13 | 15 | 39.000.000        | 52,000,000        | 61.000.000               |  |
|                            | 11         | 14 | 16 | 40.500.000        | 53,750,000        | 63.000.000               |  |
|                            | 12         | 15 | 17 | 42.000.000        | 55,500,000        | 65.000.000               |  |
|                            | 13         | 16 | 18 | 43.500.000        | 57,500,000        | 67.000.000               |  |
|                            | 14         | 17 | 19 | 45.000.000        | 59,250,000        | 69.000.000               |  |
|                            | 15         | 18 | 20 | 46.500.000        | 61,000,000        | 71.000.000               |  |
|                            | 16         | 19 | 21 | 48.000.000        | 63,000,000        | 73.000.000               |  |
|                            | 17         | 20 | 22 | 49.500.000        | 64,750,000        | 75.000.000               |  |
|                            | 18         | 21 | 23 | 51.000.000        | 66,500,000        | 77.000.000               |  |

7 Referensi Besaran Remunerasi Minimal Tahun 2018 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Untuk besaran remunerasi minimal Provinsi lain (diluar DKI Jakarta), dihitung dari besaran remunerasi Provinsi DKI Jakarta dikalikan dengan Indeks Standar Remunerasi Minimal Per

- 9 -

baru, mengacu kepada indeks di daerah provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.

#### BAB V SANKSI

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh atasan langsung.
- (2) Setiap Penyedia Jasa yang memberikan layanan profesional Tenaga Kerja Konstruksi pada kualifikasi Jenjang Jabatan Ahli yang tidak mematuhi standar Remunerasi Minimal dikenai sanksi administratif yang diatur oleh masing-masing asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi untuk dilaporkan kepada Menteri.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2017 tentang Penentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.